ハウスクリーニング報告書

〒900-0012 沖縄県那覇市泊2丁目16番地1

株式会社大央ハウジング 御中

No.-1

株式会社オレンジ・ライフ

〒902-0062

沖縄県那覇市松川386-1 カサ・リベラ201 TEL:098-884-6679 FAX:098-894-2258

2022年5月	物件名	宇江城貸住宅301号室	部屋番号	
	物件所在地	那覇市真嘉比3-1-2	作業者	株式会社オレンジ・ライフ

		今回点検結果	特記事項・コメント
1	玄関	清掃済み	
2	靴箱	清掃済み	
3	キッチン	清掃済み	レンジフードシリカ球切れ / シリカ球取替済み
4	トイレ	清掃済み	·
5	洗面所	清掃済み	
6	脱衣所	清掃済み	
7	洗濯機防水パン	清掃済み	洗濯パン取替済み
8	浴室	清掃済み	
9	ガラス	清掃済み	
10	照明	清掃済み	キッチン照明角割れ有ります。 / キッチン照明蛍光灯 20W直管切れてます。 / トイレ電球切れ。 / トイレ シリカ球取替済み / 蛍光灯20W直管取替済み
11	ふすま	清掃済み	
12	室内	清掃済み	
13	押入	清掃済み	
14	修繕 (before)	清掃済み	
15	修繕 (after)	清掃済み	障子張替2枚 / キッチンクロス張替済み / 木の柑子撤 去済み / カズ台ステン板取付済み
16	網戸張替 (afte r)	清掃済み	網戸張替4枚済み

1.玄関



1.玄関



2.靴箱



2.靴箱



2.靴箱



3.キッチン



レンジフードシリカ球切れ

3.キッチン



シリカ球取替済み





3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン_



5.洗面所



5.洗面所



6.脱衣所



6.脱衣所



7.洗濯機防水パン



8.浴室



洗濯パン取替済み

8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



9.ガラス




9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス




9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



10.照明



10.照明



キッチン証明角割れ有ります。

10.照明



キッチン照明蛍光灯20W直管切れてます。

10.照明



蛍光灯20W直管取替済み

10.照明



トイレ電球切れ。

10.照明



トイレシリカ球取替済み

10.照明



10.照明



11.ふすま



12.室内



13.押入



15.修繕 (af<u>ter)</u>



障子張替2枚

15.修繕 (after)




15.修繕 (after)



キッチンクロス張替済み

15.修繕 (after)



15.修繕 (a<u>fter)</u>



15.修繕 (a<u>fter)</u>



15.修繕 (after)



15.修繕 (a<u>fter)</u>




______15.修繕 (after)



15.修繕 (after)



15.修繕 (after)



15.修繕 (after)






15.修繕 (after)



木の柑子撤去済み






カズ台ステン板取付済み

15.修繕 (after)



15.修繕 (after)




戸車取替

15.修繕 (after)



15.修繕 (after)



15.修繕 (after)



16.網戸張替 <u>(after)</u>



網戸張替4枚済み

16.網戸張替 (after)

