


建物周辺・外部 / 報告写真

物件名: サザンリッチ若狭

点検清掃日 2019.01.08



不分別ゴミ有り

建物内・共用部 / 報告写真

物件名: サザンリッチ若狭

点検清掃日 2019.01.08



受水槽廻りに投棄ゴミ有り



受水槽下に投棄ゴミ有り