

建物周辺・外部 / 報告写真

物件名: コーポラスアサフ

点検清掃日 2019.01.08



共用灯不点灯



共用灯不点灯



共用灯不点灯

建物内・共用部 / 報告写真

物件名: コーポラスアサフ

点検清掃日 2019.01.08

