


## 建物周辺・外部 / 報告写真

物件名:

レイマ

点検清掃日

2019.01.08



共用灯不点灯

## 建物内・共用部 / 報告写真

物件名: レイマ

点検清掃日 2019.01.08

