

建物周辺・外部 / 報告写真

物件名： キタヒルズ

点検清掃日 2019/3/27




建物内・共用部 / 報告写真

物件名： キタヒルズ

点検清掃日

2019/3/27



花壇の中に猫のフン多数あり