

## 建物周辺・外部 / 報告写真

物件名： フォレストK

点検清掃日 2019/3/27



ゴミ置場ゴミあり


## 建物内・共用部 / 報告写真

物件名： フォレストK

点検清掃日 2019/3/27



エレベーター内の鏡ヒビあり



201号室玄関前