


建物周辺・外部 / 報告写真

物件名： サザンリッチ若狭

点検清掃日 2019/5/10




ゴミあり

建物内・共用部 / 報告写真

物件名： サザンリッチ若狭

点検清掃日 2019/5/10



ガム落とし作業済み