

建物周辺・外部 / 報告写真

物件名： ハピネスコート

点検清掃日

2019/5/12



かごあり

建物内・共用部 / 報告写真

物件名： ハピネスコート

点検清掃日 2019/5/12



駐車場NO11



駐車場NO4 タオルがよく落ちています