


## 建物周辺・外部 / 報告写真

物件名： フォレストK

点検清掃日 2019/6/11



雑草多い



## 建物内・共用部 / 報告写真

物件名： フォレストK

点検清掃日 2019/6/11



残置物あり



エレベーター内鏡ヒビあり