定期清掃報告書

清掃・点検実施日:　2019年6月25日

物件名	グリンコート仲宗根

清掃担当者名:　眞壁・川満

日常清掃

清掃内容	状況に応じて写真撮影。月2回清掃、1回目で出来なかった箇所は2回目で実施。		清掃	写真
掃き掃除、ゴミ拾い	建物周辺・外部	①看板	済	○
		②駐車場・駐輪場	済	ー
		③ゴミ置場確認（未回収資源ゴミ分別・清掃）	済	○
		④受水槽フェンスまわり	済	○
掃き掃除、ゴミ拾い 拭き掃除	建物内・共用部	①エントランスホール（タイル）	済	○
		②エントランスホール（ガラス）	済	○
		③EV・ホール・集合ポスト	済	○
		④階段・廊下	済	ー
		⑤各階手すり	済	ー
		⑥動物のフン除去	ー	ー
		⑦ガム落とし	ー	ー
		⑧格子・窓枠	ー	ー
		⑨パイプスペース（点検）	ー	ー

特別清掃　※一部有償

清掃内容	清　掃			備　考	写真
①除草剤散布	(不要)	必要	済・未	薬剤費負担頂きます	ー
②蟻駆除剤・犬猫忌避剤散布・設置	(不要)	必要	済・未	薬剤費負担頂きます	ー
③共用部高圧洗浄作業	(不要)	必要	済・未	別途御見積り	ー
④花壇・駐車場等草刈り	(不要)	必要	済・未	別途御見積り	ー

特記事項・報告改善提案事項

放置ゴミ　面格子破損あり　507号室前　405号室前　207号室前

共用灯点灯試験	2019年6月25日　不点灯　有

4F踊り場　301号室

点検確認印: