

建物周辺・外部 / 報告写真

物件名： グリーンコート仲宗根

点検清掃日

2019/6/25



建物内・共用部 / 報告写真

物件名： グリンコート仲宗根

点検清掃日

2019/6/25




放置ゴミあり



面格子破損あり



507号室前



405号室前