

建物周辺・外部 / 報告写真

物件名： グリーンコート仲宗根

点検清掃日

2019/7/9




建物内・共用部 / 報告写真


物件名： グリンコート仲宗根

点検清掃日

2019/7/9



2階エレベーターホールドア取手破損



405号室前