建物定期清掃報告書

点検清掃日　　2019年10月7日

物件名	コーポラスJOY

清掃担当者名：　川満

定期清掃

清掃内容	状況に応じて写真撮影を行います		清掃	写真
掃き掃除、ゴミ拾い	建物周辺・外部	①駐車場・駐輪場	(済)・未	✓
		②受水槽フェンスまわり	(済)・未	✓
		③ゴミ置場確認（未回収資源ゴミ分別・清掃）	(済)・未	
掃き掃除、ゴミ拾い 拭き掃除	建物内・共用部	①階段・廊下	(済)・未	
		②EV・ホール	済・未	
		③エントランスホール（タイル）	(済)・未	✓
		エントランスホール（ガラス）	済・未	
		④集合ポスト・看板	(済)・未	✓
		⑤各階手すり	(済)・未	
		⑥動物のフン除去	済・未	
		⑦ガム落とし	済・未	
		⑧格子・窓枠	済・未	
		⑨パイプスペース（点検）	(済)・未	

特別清掃・改善提案事項

※実施の場合は有償となります

※必要度のランクについて　A：即時　B：緊急ではないが必要　C：要検討

ご提案内容	状況（実施の必要度） A	B	C	対応	備　考	写真
①除草剤散布				済・未	薬剤費負担頂きます	
②蟻駆除剤・犬猫忌避剤散布・設置				済・未	薬剤費負担頂きます	
③共用部高圧洗浄作業				済・未	別途御見積り	
④花壇・駐車場等草刈り				済・未	別途御見積り	
⑤駐車場ライン引き直し				済・未	別途御見積り	
⑥				済・未		
⑦				済・未		
⑧				済・未		
⑨				済・未		
⑩				済・未		

MEMO

放置物あり

共用灯点灯試験　　10月　　7日

点検確認印：