

# 建物定期清掃報告書

点検清掃日 2020年3月17日

物件名 サザンリッチ若狭

清掃担当者名: 真壁 平方

定期清掃				清掃	写真
清掃内容	状況に応じて写真撮影を行います				
掃き掃除、ゴミ拾い	建物周辺・外部	① 駐車場・駐輪場		済・未	✓
		② 受水槽フェンスまわり		済・未	✓
		③ ゴミ置場確認(未回収資源ゴミ分別・清掃)		済・未	
掃き掃除、ゴミ拾い 拭き掃除	建物内・共用部	① 階段・廊下		済・未	
		② EV・ホール		済・未	✓
		③ エントランスホール(タイル)		済・未	✓
		エントランスホール(ガラス)		済・未	✓
		④ 集合ポスト・看板		済・未	✓
		⑤ 各階手すり		済・未	
		⑥ 動物のフン除去		済・未	
		⑦ ガム落とし		済・未	
		⑧ 格子・窓枠		済・未	
⑨ パイプスペース(点検)		済 (未)			

特別清掃・改善提案事項 ※実施の場合は有償となります	※必要度のランクについて A:即時 B:緊急ではないが必要 C:要検討			対応	備考	写真
	状況(実施の必要度)					
ご提案内容	A	B	C			
① 除草剤散布				済・未	薬剤費負担頂きます	
② 蟻駆除剤・犬猫忌避剤散布・設置				済・未	薬剤費負担頂きます	
③ 共用部高圧洗浄作業				済・未	別途御見積り	
④ 花壇・駐車場等草刈り				済・未	別途御見積り	
⑤ 駐車場ライン引き直し				済・未	別途御見積り	
⑥				済・未		
⑦				済・未		
⑧				済・未		
⑨				済・未		
⑩				済・未		

MEMO

共用灯点灯試験 不必要

点検確認印: \_\_\_\_\_