

建物定期清掃報告書

点検清掃日 2020年3月19日

物件名 ハピネスコート

清掃担当者名: 真壁 當山

定期清掃				
清掃内容	状況に応じて写真撮影を行います			清掃 写真
掃き掃除、ゴミ拾い	建物周辺・外部	①駐車場・駐輪場	済・未	済
		②受水槽フェンスまわり	済・未	
		③ゴミ置場確認(未回収資源ゴミ分別・清掃)	済・未	済
掃き掃除、ゴミ拾い 拭き掃除	建物内・共用部	①階段・廊下	済・未	
		②EV・ホール	済・未	済
		③エントランスホール(タイル)	済・未	済
		エントランスホール(ガラス)	済・未	済
		④集合ポスト・看板	済・未	済
		⑤各階手すり	済・未	
		⑥動物のフン除去	済・未	
		⑦ガム落とし	済・未	
		⑧格子・窓枠	済・未	
		⑨パイプスペース(点検)	済・未	

特別清掃・改善提案事項 ※実施の場合は有償となります		※必要度のランクについて A:即時 B:緊急ではないが必要 C:要検討				
		状況(実施の必要度)				
ご提案内容	A	B	C	対応	備考	写真
①除草剤散布				済・未	薬剤費負担頂きます	
②蟻駆除剤・犬猫忌避剤散布・設置				済・未	薬剤費負担頂きます	
③共用部高圧洗浄作業				済・未	別途御見積り	
④花壇・駐車場等草刈り				済・未	別途御見積り	
⑤駐車場ライン引き直し				済・未	別途御見積り	
⑥				済・未		
⑦				済・未		
⑧				済・未		
⑨				済・未		
⑩				済・未		

MEMO

共用灯点灯試験 未確認

点検確認印: _____