

建物定期清掃報告書

点検清掃日 2020年5月27日

物件名 ウエストゲートⅡ

清掃担当者名: 林 比嘉

定期清掃		清掃内容	状況に応じて写真撮影を行います	清掃	写真
掃き掃除、ゴミ拾い	建物周辺・外部	①駐車場・駐輪場		済・未	×
		②受水槽フェンスまわり		済・未	×
		③ゴミ置場確認(未回収資源ゴミ分別・清掃)		済・未	×
掃き掃除、ゴミ拾い 拭き掃除	建物内・共用部	①階段・廊下		済・未	
		②EV・ホール		済・未	
		③エントランスホール(タイル)		済・未	×
		エントランスホール(ガラス)		済・未	
		④集合ポスト・看板		済・未	×
		⑤各階手すり		済・未	
		⑥動物のフン除去		済・未	
		⑦ガム落とし		済・未	
		⑧格子・窓枠		済・未	
⑨パイプスペース(点検)		済・未			

特別清掃・改善提案事項 ※実施の場合は有償となります	状況(実施の必要度)			対応	備考	写真
	A	B	C			
①除草剤散布				済・未	薬剤費負担頂きます	
②蟻駆除剤・犬猫忌避剤散布・設置				済・未	薬剤費負担頂きます	
③共用部高圧洗浄作業				済・未	別途御見積り	
④花壇・駐車場等草刈り				済・未	別途御見積り	
⑤駐車場ライン引き直し				済・未	別途御見積り	
⑥				済・未		
⑦				済・未		
⑧				済・未		
⑨				済・未		
⑩				済・未		

MEMO

共用灯点灯試験 未確認

点検確認印: _____