建物周辺・外部 / 報告写真

物件名：　ウエストゲートサン　　点検清掃日　2020/7/27

建物内・共用部 / 報告写真

物件名：　ウエストゲートサン　　点検清掃日　2020/7/27





ゴミ置き場横（回収予定のようです。）