建物周辺・外部 / 報告写真

物件名： Gen's照屋　　点検清掃日 2020/8/5

建物内・共用部 / 報告写真

物件名： Gen's照屋　　点検清掃日 2020/8/5

側溝の蓋がズレています。