

## 建物周辺・外部 / 報告写真

物件名: グランメール

点検清掃日:

2021年3月10日



看板



受水槽



ゴミ置場

## 建物内・共用部 / 報告写真

物件名: グランメール

点検清掃日:


2021年3月10日



集合ポスト



EV・ホール



エントランススタイル



エントランスガラス



廊下



階段