

建物周辺・外部 / 報告写真

物件名: デイモアコートR

点検清掃日:

2021年7月14日



看板



受水槽



駐車場



駐車場



ゴミ置場



駐車場

建物内・共用部 / 報告写真

物件名: デイモアコートR

点検清掃日:

2021年7月14日



集合ポスト



エントランススタイル



エントランススタイル



エントランススタイル・ガラス



階段