

建物周辺・外部 / 報告写真

物件名:ハレレアMK

点検清掃日:

2021年7月9日



看板



受水槽



駐車場



駐車場



ゴミ置場

建物内・共用部 / 報告写真

物件名: ハレレアMK

点検清掃日:

2021年7月9日



EV・ホール



EV・ホール



エントランスガラス




エントランスガラス



エントランススタイル



廊下



階段