

## 建物周辺・外部 / 報告写真

物件名: スターライト

点検清掃日:

2021年9月8日



看板



受水槽



駐車場




駐車場



ゴミ置場



駐車場



未回収ゴミあり。

建物内・共用部 / 報告写真

物件名: スターライト

点検清掃日:

2021年9月8日



集合ポスト



エントランススタイル




エントランスガラス



エントランススタイル



廊下



階段