

建物定期清掃報告書

物件名:グリーンコート仲宗根

(10)

点検清掃日: 2021年12月15日
清掃担当者: 系数 親川

定期清掃					
清掃内容	状況に応じて写真撮影を行います。			清掃	写真
掃き掃除、ゴミ拾い	建物周辺・外部	① 駐車場・駐輪場	<input checked="" type="checkbox"/>	済	・ <input type="checkbox"/> 未
		② 受水槽フェンスまわり	<input checked="" type="checkbox"/>	済	・ <input type="checkbox"/> 未
		③ ゴミ置場確認(未回収資源ゴミ分別・清掃)	<input checked="" type="checkbox"/>	済	・ <input type="checkbox"/> 未
掃き掃除、ゴミ拾い拭き掃除	建物内・共用部	① 階段・廊下	<input checked="" type="checkbox"/>	済	・ <input type="checkbox"/> 未
		② EV・ホール	<input checked="" type="checkbox"/>	済	・ <input type="checkbox"/> 未
		③ エントランスホール(タイル)	<input checked="" type="checkbox"/>	済	・ <input type="checkbox"/> 未
		エントランスホール(ガラス)	<input checked="" type="checkbox"/>	済	・ <input type="checkbox"/> 未
		④ 集合ポスト・看板	<input checked="" type="checkbox"/>	済	・ <input type="checkbox"/> 未
		⑤ 各階手すり	<input checked="" type="checkbox"/>	済	・ <input type="checkbox"/> 未
		⑥ 動物の粪除去	<input checked="" type="checkbox"/>	済	・ <input type="checkbox"/> 未
		⑦ ガム落とし	<input type="checkbox"/>	済	・ <input type="checkbox"/> 未
		⑧ 格子・窓枠	<input type="checkbox"/>	済	・ <input type="checkbox"/> 未
		⑨ パイプスペース(点検)	<input type="checkbox"/>	済	・ <input checked="" type="checkbox"/> 未

特別清掃・改善提案事項 ※実施の場合は有償となります	状況(実施の必要度)			※必要度のランクについて A:即時 B:緊急でないが必要 C:要検討		
	A	B	C	対応	備考	写真
① 除草剤散布				済・未	薬剤費負担頂きます	<input type="checkbox"/>
② 蟻駆除剤・犬猫忌避剤散布・設置				済・未	薬剤費負担頂きます	<input type="checkbox"/>
③						<input type="checkbox"/>
④						<input type="checkbox"/>
⑤						<input type="checkbox"/>
⑥						<input type="checkbox"/>
⑦						<input type="checkbox"/>
⑧						<input type="checkbox"/>
⑨						<input type="checkbox"/>
⑩						<input type="checkbox"/>

MEMO
未回収ゴミあり。

共用灯点灯試験

未確認

点検確認印: