

## 建物周辺・外部 / 報告写真

物件名: ウエストゲートⅡ

点検清掃日:

2021年12月20日



看板



受水槽



駐車場



駐車場



ゴミ置場



駐車場



ゴミ置場・未回収ゴミあり。



共用部

## 建物内・共用部 / 報告写真

物件名:ウエストゲートⅡ

点検清掃日:

2021年12月20日



集合ポスト



エントランスタイル



廊下



階段



共用部