

建物周辺・外部 / 報告写真

物件名: サンライズ比屋根

点検清掃日:

2022年1月14日



看板



受水槽



駐車場



駐車場



ゴミ置場



駐車場



未回収ゴミあり。



階段下に放置物あり。

建物内・共用部 / 報告写真

物件名: サンライズ比屋根

点検清掃日:

2022年1月14日



集合ポスト



エントランスタイル




エントランスガラス



エントランスガラス



エントランスタイル



廊下



階段