

建物周辺・外部 / 報告写真

物件名: ヴューテラスns

点検清掃日:

2022年1月6日



看板



受水槽



駐車場



駐車場



ゴミ置場



駐車場



共用部

建物内・共用部 / 報告写真

物件名: ヴューテラスns

点検清掃日:

2022年1月6日



集合ポスト




エントランススタイル



エントランススタイル



廊下



階段