

建物周辺・外部 / 報告写真

物件名: 物件名: ヴューテラスns

点検清掃日:

2022年1月28日



看板



受水槽



駐車場



駐車場



ゴミ置場



駐車場



共用部

建物内・共用部 / 報告写真

物件名: 物件名: ヴューテラスns

点検清掃日:

2022年1月28日



集合ポスト



エントランススタイル



エントランス



廊下



階段