

建物周辺・外部 / 報告写真

物件名:ラフィオーレ

点検清掃日:

2022年1月12日



看板



受水槽



駐車場



駐車場



ゴミ置場



共用部

建物内・共用部 / 報告写真

物件名:ラフィオーレ

点検清掃日:

2022年1月12日



集合ポスト



エントランスタイル



エントランスガラス



エントランスタイル



廊下