

建物周辺・外部 / 報告写真

物件名: ウェストゲートサン

点検清掃日:

2022年1月26日



看板



受水槽



駐車場



駐車場



駐車場



駐車場



ゴミ置場

建物内・共用部 / 報告写真

物件名: ウエストゲートサン

点検清掃日:

2022年1月26日



集合ポスト



エントランススタイル



エントランスガラス



エントランススタイル



エントランスガラス



エントランススタイル



廊下



階段