

建物周辺・外部 / 報告写真

物件名:リヴェール経塚

点検清掃日:

2022年1月26日



看板



受水槽



駐車場




駐車場



ゴミ置場



駐車場



共用部

建物内・共用部 / 報告写真

物件名:リヴェール経塚

点検清掃日:

2022年1月26日



集合ポスト



EV・ホール




エントランスガラス




エントランススタイル




エントランスガラス



エントランススタイル



エントランススタイル



廊下