

## 建物周辺・外部 / 報告写真

物件名: Gen's照屋

点検清掃日:

2022年2月2日



看板



受水槽



駐車場



駐車場



ゴミ置場



駐車場



## 建物内・共用部 / 報告写真

物件名 : Gen's照屋

点検清掃日 :

2022年2月2日



集合ポスト




EV・ホール




EV・ホール



エントランスガラス



廊下



階段



動物のフンあり。



フン除去後。