

## 建物周辺-外部 / 報告写真

物件名: グランメール

点検清掃日:

2022年2月4日



看板



受水槽



駐車場



駐車場



駐車場



駐車場



ゴミ置場



建物内・共用部 / 報告写真

物件名: グランメール

点検清掃日:

2022年2月4日



集合ポスト



EV・ホール



EV・ホール



エントランスガラス



エントランススタイル



廊下



階段