

建物周辺・外部 / 報告写真

物件名:ハレレアMK

点検清掃日:

2022年2月22日



看板



受水槽



駐車場



駐車場



ゴミ置場



駐車場

建物内・共用部 / 報告写真

物件名:ハレレアMK

点検清掃日:

2022年2月22日



集合ポスト



EV・ホール



EV・ホール



エントランスガラス



エントランスガラス



エントランススタイル



廊下



階段