

建物定期清掃報告書

物件名: ウェストゲート

(182)

点検清掃日: 2022年2月17日

清掃担当者: 山内 親川

定期清掃	状況に応じて写真撮影を行います。		清掃	写真
掃き掃除、ゴミ拾い	建物周辺・外部	① 駐車場・駐輪場	<input checked="" type="checkbox"/> 済 ・ <input type="checkbox"/> 未	<input checked="" type="checkbox"/>
		② 受水槽フェンスまわり	<input checked="" type="checkbox"/> 済 ・ <input type="checkbox"/> 未	<input checked="" type="checkbox"/>
		③ ゴミ置場確認(未回収資源ゴミ分別・清掃)	<input checked="" type="checkbox"/> 済 ・ <input type="checkbox"/> 未	<input checked="" type="checkbox"/>
掃き掃除、ゴミ拾い拭き掃除	建物内・共用部	① 階段・廊下	<input checked="" type="checkbox"/> 済 ・ <input type="checkbox"/> 未	<input checked="" type="checkbox"/>
		② EV・ホール	<input checked="" type="checkbox"/> 済 ・ <input type="checkbox"/> 未	<input checked="" type="checkbox"/>
		③ エントランスホール(タイル)	<input checked="" type="checkbox"/> 済 ・ <input type="checkbox"/> 未	<input checked="" type="checkbox"/>
		エントランスホール(ガラス)	<input checked="" type="checkbox"/> 済 ・ <input type="checkbox"/> 未	<input checked="" type="checkbox"/>
		④ 集合ポスト・看板	<input checked="" type="checkbox"/> 済 ・ <input type="checkbox"/> 未	<input checked="" type="checkbox"/>
		⑤ 各階手すり	<input checked="" type="checkbox"/> 済 ・ <input type="checkbox"/> 未	<input type="checkbox"/>
		⑥ 動物のフン除去	<input checked="" type="checkbox"/> 済 ・ <input type="checkbox"/> 未	<input type="checkbox"/>
		⑦ ガム落とし	<input type="checkbox"/> 済 ・ <input type="checkbox"/> 未	<input type="checkbox"/>
		⑧ 格子・窓枠	<input type="checkbox"/> 済 ・ <input type="checkbox"/> 未	<input type="checkbox"/>
⑨ パイプスペース(点検)	<input type="checkbox"/> 済 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 未	<input type="checkbox"/>		

特別清掃・改善提案事項 ※実施の場合は有償となります	※必要度のランクについて A:即時 B:緊急でないが必要 C:要検討			ご提案内容	対応	備考	写真
	状況(実施の必要度)						
	A	B	C				
① 除草剤散布					済・未	薬剤費負担頂きます	<input type="checkbox"/>
② 蟻駆除剤・犬猫忌避剤散布・設置					済・未	薬剤費負担頂きます	<input type="checkbox"/>
③							<input type="checkbox"/>
④							<input type="checkbox"/>
⑤							<input type="checkbox"/>
⑥							<input type="checkbox"/>
⑦							<input type="checkbox"/>
⑧							<input type="checkbox"/>
⑨							<input type="checkbox"/>
⑩							<input type="checkbox"/>

MEMO

共用灯点灯試験

未確認

点検確認印: