



写真

1.玄関



1.玄関



1.玄関



2.靴箱



2.靴箱



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン




3.キッチン



3.キッチン



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



6.洗濯機防水パン



7.浴室



7.浴室



7.浴室



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス




8.ガラス



9.ベランダ



9.ベランダ



写真

10.室内



10.室内



10.室内



10.室内



10.室内




10.室内



写真

12.修繕 (before)




12.修繕 (before)



キッチン床張替前

12.修繕 (before)



キッチン床張替前

12.修繕 (before)



クロス修繕前

12.修繕 (before)



12.修繕 (before)




クロス張替前



写真

12.修繕 (before)



風呂場シャワーフック取替

12.修繕 (before)




洗面化粧台取替

12.修繕 (before)



クロス修繕前

12.修繕 (before)



シャワーフック取替修繕前

12.修繕 (before)



303号室ポスト補修前

12.修繕 (before)



303号室ポスト補修前

12.修繕 (before)




13.修繕 (after)



13.修繕 (after)



13.修繕 (after)




廊下床張替済み

13.修繕 (after)



クロス修繕後

13.修繕 (after)




風呂場シャワーフック取替済み

13.修繕 (after)



洗面化粧台取替済み

13.修繕 (after)



クロス修繕後

13.修繕 (after)



キッチン床張替済み

13.修繕 (after)



13.修繕 (after)



13.修繕 (after)




写真

13.修繕 (after)



キッチン戸棚シート張り

13.修繕 (after)




洗面所床ポンリユーム張替済み

13.修繕 (after)



13.修繕 (after)



クロス張替後

13.修繕 (after)



クロス張替後

13.修繕 (after)



クロス張替後

13.修繕 (after)



網戸張り替え (after)



網戸張り替え (before)



レンジフードbefore



レンジフードbefore



レンジフードbefore



写真

レンジフードbefore

