ハウスクリーニング報告書

No.-1

株式会社オレンジ・ライフ

〒902-0062

沖縄県那覇市松川386-1 カサ・リベラ201 TEL:098-884-6679 FAX:098-894-2258


2022年3月物件名D'グラフォート沖縄タワー1903号室部屋番号1903物件所在地那覇市おもろまち2-6-18作業者株式会社オレンジ・ライフ

		今回点検結果	特記事項・コメント
1	玄関	清掃済み	
2	靴箱	清掃済み	
3	キッチン	清掃済み	
4	トイレ	清掃済み	
5	洗面所	清掃済み	
6	洗濯機防水パン	清掃済み	
7	浴室	清掃済み	床汚れ有り
8	ガラス	清掃済み	網戸破れ有り
9	ベランダ	清掃済み	
10	床	清掃済み	床汚れ有り
11	照明	清掃済み	
12	廊下	清掃済み	
13	クローゼット	清掃済み	
14	室内	清掃済み	クロスキズ有り
15	エアコンクリーニ ング	清掃済み	
16	クロスクリーニン グ(after)	清掃済み	

1.玄関



1.玄関





1.玄関



2.靴箱



2.靴箱



2.靴箱



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン




3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



6.洗濯機防水パン



7.浴室



7.浴室



7.浴室



7.浴室






7.浴室








8.ガラス



8.ガラス










10.床





11.照明



11.照明



11.照明



11.照明



12.廊下



13.クローゼット



13.クローゼット



13.クローゼット



15.エアコンクリーニング



15.エアコンクリーニング



15.エアコンクリーニング



15.エアコンクリーニング



その他

















16.クロスクリーニング(after)



1<u>6.クロスクリーニング(</u>after)



16.クロスクリーニング(after)



1<u>6.クロスクリーニング(after)</u>



16.クロスクリーニング(after)



16.クロスクリーニング(after)



