

建物周辺・外部 / 報告写真

物件名: サンライズ比屋根

点検清掃日:

2022年3月7日



看板



受水槽



駐車場



駐車場



ゴミ置場・未回収ゴミ多数あり



駐車場

建物内・共用部 / 報告写真

物件名: サンライズ比屋根

点検清掃日:

2022年3月7日



集合ポスト



エントランスガラス




エントランススタイル



エントランスガラス



エントランススタイル



廊下



廊下