

建物周辺・外部 / 報告写真

物件名: サンヒルズ和

点検清掃日:

2022年3月9日




看板



受水槽



駐車場



駐車場



ゴミ置場



駐車場

建物内・共用部 / 報告写真

物件名: サンヒルズ和

点検清掃日:


2022年3月9日



集合ポスト




集合ポスト



エントランススタイル



エントランススタイル



廊下



階段