



1. 玄関



1. 玄関



1. 玄関



1. 玄関



1. 玄関



2. 靴箱



2.靴箱



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



写真

3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



4.トイレ



タンク水栓レバー故障

4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



シミ有ります。

6.洗濯機防水パン



7.浴室



照明カバー割れ有り

7.浴室




7.浴室



7.浴室



7.浴室



7.浴室



8.ガラス




8.ガラス




8.ガラス



8.ガラス




8.ガラス



8.ガラス




8.ガラス





9.ベランダ



9.ベランダ




10.床



10.床



11.照明



11.照明



照明電球切れ 蛍光灯丸型30・32W


11.照明



11.照明



11.照明



11.照明



12.クローゼット



12.クローゼット



奥洋間

奥洋間

12.クローゼット



12.クローゼット



奥洋間

12.クローゼット



和室

12.クローゼット



和室

12.クローゼット



玄関横洋間

12.クローゼット



13.室内



13.室内




クロス張替

13.室内



13.室内



13.室内



13.室内




14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング




14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング





15.修繕 (after)



15.修繕 (after)



キッチンクロス張替


16.クロスクリーニング(before)



16.クロスクリーニング(before)



16.クロスクリーニング(before)



16.クロスクリーニング(before)



17.クロスクリーニング(after)

