



1.玄関



1.玄関



1.玄関



2.靴箱



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



タンク水漏れ・便座緩み調整済み

5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



6.洗濯機防水パン



7.浴室



排水エルボー取付済み

7.浴室



7.浴室



7.浴室



7.浴室



7.浴室



7.浴室



7.浴室



照明割れ有り

8.ガラス



8.ガラス




8.ガラス



9.ベランダ



10.床



10.床



11.照明



11.照明



11.照明



11.照明



11.照明



11.照明



14.ふすま



14.ふすま



16.押入



17.エアコンクリーニング




17.エアコンクリーニング






17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



18.その他



網戸車劣化により取れています。

19.修繕 (before)



19.修繕 (before)



襖張替2枚済み


19.修繕 (before)



19.修繕 (before)




19.修繕 (before)



クロス破れ張替

写真

20.修繕 (after)



20.修繕 (after)



クロス一部張替済み

20.修繕 (after)



21.クロスクリーニング(after)




21.クロスクリーニング(after)



21.クロスクリーニング(after)



21.クロスクリーニング(after)



21.クロスクリーニング(after)

