



1.玄関



1.玄関



玄関表ペンキ塗装済み

1.玄関



1.玄関



1.玄関



1.玄関



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



コーキングで穴埋め

2.キッチン



2.キッチン



扉のパッキンシミ落ちません。

写真

2.キッチン



3.トイレ



3.トイレ




3.トイレ



3.トイレ



4.洗面所



床シート張り済み

4.洗面所



洗面台取替済み

4.洗面所



5.脱衣所



5.脱衣所



5.脱衣所



6.洗濯機防水パン



洗濯パン取替済み

7.浴室



7.浴室



7.浴室



7.浴室



シャワーホース取替済み

7.浴室



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



カーテンレール取付済み

8.ガラス



8.ガラス



ガラス取替済み

8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



9.ベランダ



10.床



塩ビタイル張り済み

10.床



10.床



10.床



10.床



11.照明




11.照明



11.照明



12.ふすま



12.ふすま



13.室内



天井点検口取付済み

14.押入



14.押入



14.押入



14.押入



写真

14. 押入



エアコンクリーニング



15. 修繕 (before)



16. 修繕 (after)



トイレ換気扇取替

16. 修繕 (after)



16. 修繕 (after)



トイレ換気扇取替

カーテンレール取付

16.修繕 (after)



カーテンレール取付

16.修繕 (after)



カーテンレール取付

16.修繕 (after)



シャワーホース取替

16.修繕 (after)



網戸戸車 4 か所取替