

ハウスクリーニング報告書

No.-1

〒900-0012
沖縄県那覇市泊2丁目16番地1

株式会社大央ハウジング 御中

株式会社オレンジ・ライフ

〒902-0062
沖縄県那覇市松川386-1 ｶﾞﾗﾊﾞﾗ201
TEL:098-884-6679 FAX:098-894-2258

| | | | | |
|---------|-------|------------------|------|--------------|
| 2022年5月 | 物件名 | クリスタルパレス新都心302号室 | 部屋番号 | |
| | 物件所在地 | 那覇市銘苅3-15-23 | 作業者 | 株式会社オレンジ・ライフ |

| 点検内容 | | 前回点検結果 | 今回点検結果 | 特記事項・コメント |
|------|--------------------|--------|--------|-----------|
| 1 | 玄関 | | 清掃済み | |
| 2 | 靴箱 | | 清掃済み | |
| 3 | キッチン | | 清掃済み | |
| 4 | トイレ | | 清掃済み | |
| 5 | 洗面所 | | 清掃済み | |
| 6 | 脱衣所 | | 清掃済み | |
| 7 | 洗濯機防水パン | | 清掃済み | |
| 8 | 浴室 | | 清掃済み | |
| 9 | ガラス | | 清掃済み | |
| 10 | ベランダ | | 清掃済み | |
| 11 | 床 | | 清掃済み | |
| 12 | 照明 | | 清掃済み | |
| 13 | クローゼット | | 清掃済み | |
| 14 | 室内 | | 清掃済み | |
| 15 | エアコンクリーニング | | 清掃済み | |
| 16 | その他 | | 清掃済み | |
| 17 | 修繕 (before) | | 対応済み | |
| 18 | 修繕 (after) | | 対応済み | |
| 19 | クロスクリーニング (before) | | 清掃済み | |
| 20 | クロスクリーニング (after) | | 清掃済み | |
| 21 | 網戸張り替え (before) | | 対応済み | |
| 22 | 網戸張り替え (after) | | 対応済み | |
| 23 | 床剥離洗浄before | | 清掃済み | |
| 24 | 床剥離洗浄after | | 清掃済み | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

写真

1.玄関



1.玄関



1.玄関



1.玄関




2.靴箱



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン




3.キッチン



3.キッチン



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



6.脱衣所



6.脱衣所




7.洗濯機防水パン



8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス




9.ガラス




9.ガラス



10.ベランダ



10.ベランダ



10.ベランダ



10.ベランダ



11.床



11.床



11.床



11.床



11.床



11.床



12.照明



12.照明



13.クローゼット



13.クローゼット




13.クローゼット



13.クローゼット



13.クローゼット



13.クローゼット




14.室内




15.エアコンクリーニング



15.エアコンクリーニング



15.エアコンクリーニング



15.エアコンクリーニング



15.エアコンクリーニング




16.その他



16.その他




17.修繕 (before)



17.修繕 (before)



17.修繕 (before)




17.修繕 (before)




17.修繕 (before)




17.修繕 (before)



17.修繕 (before)




17.修繕 (before)




ベランダウッドデッキ研磨ニス

18.修繕 (after)



18.修繕 (after)



18.修繕 (after)



18.修繕 (after)




出窓研磨ニス


18.修繕 (after)



18.修繕 (after)



18.修繕 (after)



19.クロスクリーニング(before)



19.クロスクリーニング(before)




19.クロスクリーニング(before)



19.クロスクリーニング(before)



19.クロスクリーニング(before)



19.クロスクリーニング(before)



19.クロスクリーニング(before)



19.クロスクリーニング(before)



19.クロスクリーニング(before)



20.クロスクリーニング(after)



21.網戸張り替え (before)



21.網戸張り替え (before)



22.網戸張り替え (after)



22.網戸張り替え (after)



23.床剥離洗浄before




23.床剥離洗浄before



23.床剥離洗浄before



23.床剥離洗浄before



23.床剥離洗浄before



23.床剥離洗浄before



23.床剥離洗浄before



23.床剥離洗浄before



23.床剥離洗浄before



23.床剥離洗浄before



24.床剥離洗浄after



24.床剥離洗浄after




24.床剥離洗浄after



24.床剥離洗浄after



24.床剥離洗浄after



24.床剥離洗浄after

