



1.玄関



1.玄関



1.玄関



1.玄関



2.靴箱



2.靴箱



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン




3.キッチン



ガムテープ貼られています

4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ




便座クッション2個ありません。

4.トイレ



5.浴室



浴室ドア換気口割れてます。

5.浴室



5.浴室



5.浴室



5.浴室



5.浴室



5.浴室




5.浴室



5.浴室



6.ガラス



6.ガラス



6.ガラス



7.ベランダ



8.床



8.床



キズあります。

8.床



キズあります。

8.床



9.照明



30w電球無いです。40wは黒くなっています。

9.照明



10.クローゼット



10.クローゼット



10.クローゼット





写真

11.室内



11.室内



11.室内



11.室内



12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング




12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング




12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング



13.クロスクリーニング(after)



14.網戸張替 (before)



14.網戸張替 (before)



14.網戸張替 (before)



15.網戸張替 (after)



15.網戸張替 (after)

