



1.玄関



1.玄関



1.玄関



2.靴箱



2.靴箱



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



電球無し

3.キッチン



3.キッチン





3.キッチン



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



トイレ電球切れ

4.トイレ



4.トイレ



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



洗面化粧台底板張替すみ

6.脱衣所



7.洗濯機防水パン



Lボア取付済み

8.浴室



8.浴室




8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室





8.浴室



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



10.ベランダ



10.ベランダ



10.ベランダ



11.床



11.床





11.床




11.床




12.照明




12.照明



12.照明



13.クローゼット



13.クローゼット



13.クローゼット



13.クローゼット



13.クローゼット



13.クローゼット



14.ふすま



キズ有ます

写真

室内



玄関左部屋のドアにキズ有り

16.網戸張替 (before)



16.網戸張替 (before)



17.網戸張替 (after)

