

1.玄関



1.玄関



1.玄関



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



4.浴室



4.浴室



4.浴室



混合栓水漏れ。

4.浴室



カバー割れています。

4.浴室



4.浴室




4.浴室



4.浴室



4.浴室



5.ガラス



5.ガラス



5.ガラス



5.ガラス



5.ガラス



5.ガラス



6.床



6.床




6.床



7.照明



7.照明



7.照明



7.照明



8.廊下



9.ふすま



和室の襖の動きが悪いです。

10.室内



11.押入



11.押入



11.押入



11.押入



11.押入




12.倉庫




12.倉庫




13.その他



13.その他



13.その他




14.修繕 (before)



クロス張替

14.修繕 (before)



14.修繕 (before)



14.修繕 (before)



14.修繕 (before)



14.修繕 (before)



14.修繕 (before)



押し入れ補修

14.修繕 (before)



14.修繕 (before)



14.修繕 (before)



15.修繕 (after)



クロス張替

15.修繕 (after)




15.修繕 (after)



15.修繕 (after)



15.修繕 (after)



押し入れ補修

15.修繕 (after)



15.修繕 (after)



15.修繕 (after)



15.修繕 (after)



16.網戸張替 (before)



16.網戸張替 (before)



17.網戸張替 (after)



17.網戸張替 (after)



14.修繕 (before)



押し入れ建具新調

14.修繕 (before)



和室かさ上げ工事
塩ビタイル張り

14.修繕 (before)



和室かさ上げ工事
塩ビタイル張り

14.修繕 (before)





洋間 塩ビタイル張り

14.修繕 (before)



風呂場トイレキッチン上棚ペンキ塗装済み
シンク取替

14.修繕 (before)




キッチンフローリング一部補修

14.修繕 (before)



キッチン・玄関前 塩ビタイル張り

12.倉庫



倉庫照明器具取替 分電移動

3.トイレ




風呂場・トイレ壁換気扇取付工事 済み

14.修繕 (before)



敷居・出窓 研磨ニス仕上げ 済み

4.浴室



浴室タイル目地の汚れ

キレイに仕上げました