



1. 玄関



1. 玄関



1. 玄関



1. 玄関



1. 玄関



2. 靴箱



2.靴箱



2.靴箱



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



写真

3.キッチン



3.キッチン



排水根元臭います

3.キッチン



3.キッチン



包丁差し取付済

3.キッチン



コンロ台コーキング済み

4.トイレ



便座ゴム1個取替

4.トイレ



トイレドア内側シール跡有り

4.トイレ



4.トイレ



トイレトーパーホルダー壊れ

4.トイレ




4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



ドアの閉まりが固い

5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



6.洗濯機防水パン



6.洗濯機防水パン



7.浴室



7.浴室



7.浴室



7.浴室



7.浴室



7.浴室



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス




8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



10.床



10.床



10.床



11.照明



11.照明



11.照明



11.照明



11.照明



11.照明



11.照明



11.照明



12.廊下



玄関照明電球切れ ミニクリンプトン

13.クローゼット



13.クローゼット



リビング

14.ふすま



14.ふすま



15.室内



15.室内



15.室内



15.室内



写真

15.室内



15.室内



16.押入



17.エアコンクリーニング



和室押入

17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング




17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング




17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング




17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング




17.エアコンクリーニング



18.修繕 (after)



18.修繕 (after)



コンセントプレート取付

コンセント取替済み

18.修繕 (after)



18.修繕 (after)



19.網戸張替 (before)



19.網戸張替 (before)



19.網戸張替 (before)



19.網戸張替 (before)



19.網戸張替 (before)



19.網戸張替 (before)




19.網戸張替 (before)



20.網戸張替 (after)



20.網戸張替 (after)



20.網戸張替 (after)



20.網戸張替 (after)



20.網戸張替 (after)



20.網戸張替 (after)



20.網戸張替 (after)



7.浴室



シャワーホース水漏れ

シャワーホース取替済み

5.洗面所



引戸シール剥がれ有り

シール剥がし済み

4.トイレ



便座ゴム潰れ有り

便座ゴム1個取替済み

5.洗面所



洗面台扉縁剥がれ有り