



1.玄関



1.玄関



1.玄関



2.靴箱



2.靴箱



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン





3.キッチン



3.キッチン




3.キッチン



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ





4.トイレ



4.トイレ



クッションゴム2個ありません

4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



トイレ排水詰まり

5.浴室



5.浴室



5.浴室



ガラス戸車・網戸車取替、見積提出中

5.浴室



5.浴室



5.浴室



5.浴室





5.浴室



6.ガラス



6.ガラス



7.ベランダ



7.ベランダ



8.床





8.床




8.床



9.照明



9.照明



9.照明



10.クローゼット



リビング照明割れています

10.クローゼット



11.ふすま



11.ふすま



12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング





12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング







12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング




12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング



12.エアコンクリーニング



15.網戸張替 (before)



15.網戸張替 (before)



16.網戸張替 (after)





13.修繕 (before)



→



シャワーホース取替

取替済み

13.修繕 (before)



→



ドアスコープ取替

取替済み

13.修繕 (before)



→



パッキン取替

取替済み