ハウスクリーニング報告書

株式会社オレンジ・ライフ

No.-1

Tech3okinawa 様

〒902-0062 沖縄県那覇市松川386-1 カサ・リベラ201 TEL:098-884-6679 FAX:098-894-2258

2022年9月	物件名	サンヒルズたかしほ101号室	部屋番号	
	物件所在地	読谷村高志保1235-1	作業者	株式会社オレンジ・ライフ


	点検内容	今回点検結果	特記事項・コメント
1	玄関	清掃済み	ポストゆがんでます
2	靴箱	清掃済み	
3	キッチン	清掃済み	
4	トイレ	清掃済み	
5	洗面所	清掃済み	洗面台カバーツメ割れてます
6	洗濯機防水パン	清掃済み	
7	浴室	清掃済み	
8	ガラス	清掃済み	
9	ベランダ	清掃済み	
10	床	清掃済み	
11	照明	清掃済み	照明リモコンカバーなし
12	ふすま	清掃済み	
13	押入	清掃済み	
14	修繕 (before)	清掃済み	
15	修繕 (after)	清掃済み	
16	網戸張替 (befo re)	清掃済み	
17	網戸張替 (afte r)	清掃済み	

写真

1.玄関




1.玄関





2.靴箱



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン





3.キッチン



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



7.浴室



7.浴室



7.浴室





7.浴室



7.浴室



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



9.ベランダ



9.ベランダ



9.ベランダ_



10.床



10.床



10.床



12.ふすま



12.ふすま



12.ふすま



13.押入



14.修繕 (before)



14.修繕 (before)



14.修繕 (before)



14.修繕 (before)



14.修繕 (before)



14.修繕 (befor<u>e)</u>



14.修繕 (befor<u>e)</u>



14.修繕 (befor<u>e)</u>





15.修繕 (after)





15.修繕 (after)_



15.修繕 (after)

