



写真

1.玄関



1.玄関



1.玄関



1.玄関



2.靴箱



2.靴箱



2.靴箱



2.靴箱



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



シンク下の棚板がキズと凹凸有り

3.キッチン




4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ




5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所




5.洗面所



5.洗面所



6.乾燥機



6.乾燥機



8.洗濯機防水パン



9.浴室



9.浴室




9.浴室




9.浴室



9.浴室




9.浴室



9.浴室



9.浴室




10.ガラス



10.ガラス



11.ベランダ



11.ベランダ





12.床




12.床



13.照明




13.照明



14.廊下



15.仕切ドア



16.クローゼット



16.クローゼット



左側ドアキズ有り

16.クローゼット



17.室内



17.室内



18.エアコンクリーニング



18.エアコンクリーニング



18.エアコンクリーニング




18.エアコンクリーニング



18.エアコンクリーニング



19.修繕 (after)



19.修繕 (after)



ベランダ側壁クロス張替済み


クロス張替済み

19.修繕 (after)



クロス張替済み

19.修繕 (after)



キッチン後ろ張替済み