

写真

1.玄関



1.玄関



玄関ポスト取替済み
消火器取替済

1.玄関



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン




2.キッチン



3.トイレ



3.トイレ




3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



4.浴室



4.浴室



4.浴室



4.浴室



4.浴室



4.浴室



4.浴室



4.浴室



5.ガラス



5.ガラス



5.ガラス



5.ガラス



6.ベランダ



6.ベランダ



6.ベランダ



6.ベランダ



7.床



7.床



8.照明



塩ビタイル張り

8.照明



8.照明



8.照明



9.ふすま



襖クロス張替

10.クローゼット



10.クローゼット



11.修繕 (before)



ポスト裏取替済み

11.修繕 (before)



11.修繕 (before)



11.修繕 (before)



11.修繕 (before)



11.修繕 (before)



11.修繕 (before)



11.修繕 (before)



11.修繕 (before)



11.修繕 (before)



11.修繕 (before)



11.修繕 (before)



11.修繕 (before)



12.修繕 (after)



12.修繕 (after)




12.修繕 (after)




12.修繕 (after)



12.修繕 (after)




12.修繕 (after)



12.修繕 (after)



12.修繕 (after)



12.修繕 (after)



12.修繕 (after)



12.修繕 (after)



12.修繕 (after)



12.修繕 (after)



網戸張替済み